



Diputación de Badajoz
Delegación de Patrimonio y Mercado Gastronómico
C/ Felipe Checa 23
06071, Badajoz

A/A María José Fernández González
Jefa de Sección de Gestión Económica y Patrimonial

**ASUNTO: REPARACIÓN TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA ELÉCTRICA EN LA C.P.
BA-020, CALLE PADRE TACORONTE.**

Con fecha 1 de junio de 2021 se recibe escrito con nº de expediente BDZVYO_EXPGEN/2021/000315 por parte del Ayuntamiento de Badajoz respecto al hundimiento de la calzada en la Avda. Padre Tacoronte de una arqueta eléctrica de la empresa Endesa, en el cual nos solicitan su reparación de cara a la continuación del trámite de cesión de un tramo de dicha carretera por parte de la Diputación de Badajoz al Ayuntamiento de Badajoz.

Se adjunta copia del escrito.

Con fecha de 27 de agosto de 2021, se ha procedido a la restitución a cota de calzada de la arqueta de la empresa Endesa, que solicitó el Ayto. de Badajoz mediante escrito de fecha 1 de junio de 2021, con nº de expediente BDZVYO_EXPGEN/2021/000315.

Se adjuntan fotografías de la reparación.

En Badajoz, a fecha de firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

Fco. Juan Moñino Jiménez

Área de Fomento
Servicio de Infraestructuras

Ayuntamiento de Badajoz
VIAS Y OBRASAyuntamiento de Badajoz - Vías y
Obras

Salida

Nº. 202191600000494

2/06/21 09:04:06

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ. DELEGACIÓN DE FOMENTO. A/A. D. José Carlos Cobo
Godoy
C/. Felipe Checa, 23
BadajozNº Expediente: **BDZVYO_EXPGEN/2021/000315**

El Ilmo. Sr. Alcalde, con fecha martes 1 de junio de 2021, ha dictado la siguiente Resolución.

En relación al asunto **Informe sobre hundimiento detectado en la calzada de Av. Padre Tacoronte**, visto el informe emitido por el Servicio de Vías y Obras, el cual se transcribe textualmente:

“Por parte del Servicio de Vías y Obras se informa, que ha sido detectado un hundimiento en calzada situado en la Avenida Padre Tacoronte a la altura de la calle Gurugú. Dicho hundimiento, supone un peligro para la seguridad vial. Rogamos realicen las acciones necesarias para corregir este incidente lo antes posible.

Se adjunta informe del Servicio.

Sin más provecho la ocasión para saludarles atentamente.”

Lo que le notifico a Ud. reglamentariamente significándole que contra esta resolución que agota la vía administrativa, puede interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente de la notificación al interesado.

Asimismo, contra el presente acto, POTESTATIVAMENTE, podrá interponer recurso de Reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente notificación, entendiéndose DESESTIMADO si no se hubiera resuelto y notificada la resolución en el plazo de UN MES, desde la interposición del mismo, en cuyo caso podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que se produjo el acto presunto.

Badajoz, a martes 1 de junio de 2021

EL SECRETARIO GENERAL





SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS

INFORME:

Avenida Padre Tacoronte con C/ Gurugú. Hundimiento en la calzada con unas dimensiones de 80x80 y un desnivel de 8 centímetros.

Corresponde a una arqueta que ha sido tapada con aglomerado asfáltico. Se desconoce la titularidad de la misma, habría que descubrir para ver a quien pertenece.





Diputación de Badajoz
OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA



JUSTIFICANTE DE ENTRADA EN REGISTRO

A fecha de 03/06/2021 se expide el justificante del apunte que sigue correspondiente al LIBRO GENERAL DEL REGISTRO DE ENTRADA de esta Entidad.

Datos Generales:

Nº General	Ejercicio	Fecha y Hora de Entrada	Fecha y Hora de Presentación
20180	2021	03/06/2021 - 10:02	-

Datos Transporte:

Tipo de Transporte	Nº de Transporte	Fecha de Transporte
ENTREGADO EN MANO		

Interesado/s:

TITULAR	Documento
Registro General del Ayuntamiento de Badajoz	SIN DTO. PERS. JURIDICA:
Domicilio	C.P.
PLAZA de España 1	06001
	Municipio(Provincia)
	BADAJOS (BADAJOS)

Asunto:

Asunto	Modalidad
RECEPCIÓN	RECEPCIÓN
Extracto, Explicación	
ESCRITO ADJUNTANDO INFORME EN RELACION A EXPTE BDZVYO_EXPGEN/2021/000315 RESOLUCION EN RELACION A ASUNTO INFORME SOBRE HUNDIMIENTO DETECTADO EN CALZADA AVDA PADRE TACORONTE	
Destino	
DELEGACION DE FOMENTO	

Documentos Aportados:

Descripción	Observaciones	Número / Referencia
-------------	---------------	---------------------

Se expide el presente recibo gratuito, en conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568 / 1.986, de 28 de Noviembre

DOCUMENTO

.INFORME: 04. Informe Reparacion Tapa de
Registro BA-020

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS


Código para validación: FV2KR-83BAJ-MFTGK
Página 5 de 8


FIRMAS


El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- J. SERV. INFRAESTRUCTURAS de Diputación de Badajoz.Firmado 01/09/2021 13:38

ESTADO

FIRMADO
01/09/2021 13:38







.INFORME: 04. Informe Reparacion Tapa de Registro BA-020

OTROS DATOS

Código para validación: **FV2KR-83BAJ-MFTGK**
Página 8 de 8

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- J. SERV. INFRAESTRUCTURAS de Diputación de Badajoz. Firmado 01/09/2021 13:38

ESTADO

FIRMADO
01/09/2021 13:38

