



**CPEI**

**USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA  
SOS PARA BOMBER@S DE NUEVO  
INGRESO:  
MÓDULO DE MATERIAL**



# Índice

## **1.- REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES**

- CÓMO HACER LA REVISIÓN.
- CUANDO SE HACE ESTA REVISIÓN.
- QUÉ HACER EN CASO DE INCIDENCIA.
- SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA.
- RESOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA.

## **2.- REVISIÓN DE EPIS COLECTIVOS DE USO INDIVIDUAL**

- ELEMENTOS QUE LO COMPONENTEN.
- QUÉ HACER EN CASO DE INCIDENCIA.

## **3.- REVISIÓN DE VEHÍCULOS Y MATERIAL DE PARQUE.**

### **- REVISIÓN DE VEHÍCULOS**

- EN CASO DE INCIDENCIA:
- BUSCAR SI LA INCIDENCIA ESTÁ YA CREADA.
- CREACIÓN DE NUEVA INCIDENCIA.
- SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA.
- RESOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA.

### **- REVISIÓN DE MATERIAL DE PARQUE.**

- PERIFÉRICO
- ALMACÉN DE EPIS DEL PARQUE.
- EQUIPOS / HERRAMIENTAS (PARQUE)

# SOS

Lo primero será saber acceder a la plataforma. Aquí veremos cómo hacerlo desde el ordenador, desde la tablet del parque ó desde nuestro móvil personal si así queremos.

El sitio web <https://navegagps.com/> utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web. No se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Encontrará más información en nuestra [Política de Cookies](#).

[Aceptar Cookies](#) [Modificar configuración](#)

**Introduzca sus datos de acceso**

fmoinaléal

\*\*\*\*\*

Recuerde acceder a **Mis Datos** e introducir su email, pues será imprescindible para recuperar su contraseña y en el futuro como nombre de usuario.

[¿Olvidó su contraseña?](#) [Generar nueva contraseña](#)

[Acceder](#) [Cancelar](#)

Contacte con nosotros

[f](#) [t](#) [✉](#)

[Aviso Legal](#) | [Política de Privacidad](#) | [Política de Cookies](#)

## DESDE EL ORDENADOR

Recuerde acceder a **Mis Datos** e introducir su email, pues será imprescindible para recuperar su contraseña y en el futuro como nombre de usuario.

[¿Olvidó su contraseña?](#) [Generar nueva contraseña](#)

## COMO ACCEDER A MIS DATOS

**Plataforma para Emergencias**

**Introduzca su correo electrónico.**  
Para solicitar un enlace desde donde cambiar o generar su contraseña.

Correo electrónico


No soy un robot 

[Solicitar](#) [Cancelar](#)


Contacte con nosotros

[f](#) [t](#) [✉](#)

## CAMBIAR LA CONTRASEÑA

 **Gestión Operativa**

 **Personal**

 **Materiales**

 **Agenda**

## PANTALLA DE INICIO



# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES Y MATERIAL COLECTIVO DE USO INDIVIDUAL

## CÓMO GESTIONAR LA REVISIÓN

Se inicia la guardia y vamos a verificar nuestros epis y el material colectivo de uso individual que tendremos a nuestra disposición en nuestra jornada laboral.





# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

CON EL ORDENADOR


Comenzamos la guardia y vamos a realizar la revisión I, revisión de epis personales.






# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES: Peticiones en tienda

PASO PREVIO

Nos aseguraremos primero de que no tenemos ninguna “petición en tienda”.



ID	Material	Estado	Talla	Motivo	Fecha	Trabajador	Parque	Acción
46021	Guantes de Intervencion Porelle GIN01100	Enviado	9		26/08/2024	Molina Leal, Francisco L.	Puebla de la Calzada	[Iconos de acción]
	Pantalon TF CPT01100	Enviado	44		07/03/2024	Molina Leal, Francisco L.	Puebla de la Calzada	[Iconos de acción]
17327	Chaqueta TF CHT01100	Enviado	5		07/03/2024	Molina Leal, Francisco L.	Puebla de la Calzada	[Iconos de acción]





# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES: Peticiones en tienda

PASO PREVIO

Nos aseguraremos primero de que no tenemos ninguna “petición en tienda”.

PETICIONES  
EN TIENDA

C:\Users\USER\Desktop\SOS MATERIALES\VIDEOS CON VOZ\Campeonato de futbol 7\Movil sos\PETICIONES DE TIENDA.MP4

DEVOLUCIÓN  
DE UNA  
PETICIÓN

C:\Users\USER\Desktop\SOS MATERIALES\VIDEOS CON VOZ\Campeonato de futbol 7\Movil sos\DEVOLUCION A TIENDA.MP4

GESTIÓN DE TAREA

C:\Users\USER\Desktop\SOS MATERIALES\VIDEOS CON VOZ\Campeonato de futbol 7\Movil sos\TAREA DIARIA ACEPTACION PETICIONES DE TIENDA.MP4

# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

1

## PANTALLA DE INICIO. PINCHAMOS EN MATERIALES



# Materiales

# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

2

## PINCHAMOS EN EPIS




EPIS

## REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

3

# PINCHAMOS EN MIS EPIS



MIS EPIS

# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

4

## APARECE EL INVENTARIO DE NUESTROS EPIS

**Inventario**

Revisar todo

Mostrar 10 registros


111288	20.005.007 - Filtro particulas	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
111291	20.002.006 - Guantes Intervención (Baja)	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
111297	20.001.008 - Calzado seguridad permanencia verano	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
162855	20.002.011 - Mascara Facial de Presión Positiva	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
209433	20.003.001 - Guantes de Excarcelación (Baja)	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
223506	20.002.010 - Chaquetón de Intervención N	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
223524	20.002.013 - Cubrepantalón de Intervención N	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
360983	20.005.009 - Chaqueta TF	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
361604	20.005.010 - Pantalón TF	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
430775	20.002.014 - Casco intervención F1XF	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
431618	20.005.011 - Casco rescate TF	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
<b>Material</b>		<b>Existencias</b>	<b>Última Revisión</b>	<b>Último usuario</b>	<b>Acciones</b>					

223506	20.002.010 - Chaquetón de Intervención N
223524	20.002.013 - Cubrepantalón de Intervención N
360983	20.005.009 - Chaqueta TF
361604	20.005.010 - Pantalón TF
430775	20.002.014 - Casco intervención F1XF
431618	20.005.011 - Casco rescate TF

## REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

4

# NUEVAS SIMBOLOGÍAS



	162855	20.002.011 - Mascara Facial de Presión Positiva	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
--	--------	---	---	------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

	162855	20.002.011 - Mascara Facial de Presión Positiva	1	12/09/2024	Molina Leal, Francisco L.						
20.002.011.0019 Mascara Facial de Presión Positiva YM 442648											

ES MUY IMPORTANTE QUE **TODOS** ENTREMOS UNA PRIMERA VEZ Y COMPROBEMOS QUE LOS DATOS DEL EPI CORRESPONDEN CON EL DE NUESTRA PERTENENCIA.


# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

5

## EN CASO DE INCIDENCIA:

PULSAMOS


Acciones



A panel titled 'Acciones' containing five icons: a green checkmark, an orange warning triangle, a blue eye, a grey printer, and a blue camera.

Descripción de la incidencia

Generar nueva incidencia

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb 

A detailed view of the 'Descripción de la incidencia' section, showing a text area with the placeholder 'Generar nueva incidencia' and a file upload instruction at the bottom.

Chaqueta TF

PULSAMOS AQUÍ


Incidencia genérico

0294 - Chaqueta TF CHT01100

Descripción de la incidencia

Para generar una incidencia seleccione el material

Confirmar Cancelar




The main incident report form for 'Chaqueta TF'. It features a dropdown menu for 'Incidencia genérico' with the selected item '0294 - Chaqueta TF CHT01100'. Below this is a 'Descripción de la incidencia' section with a text area containing the instruction 'Para generar una incidencia seleccione el material'. At the bottom, there are 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons.

# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

6

## SEGUIMIENTO DE INCIDENCIA CREADA





7

# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

## NUEVAS PESTAÑAS

**Clasificación incidencia:**

Seleccione una clase...

- 01 VEHÍCULO
- 02 HERRAMIENTAS DE MOTOR
- 03 MATERIAL DEL VEHICULO
- 04 EPI
- 05 COMUNICACIONES
- 06 VESTUARIO PERMANENCIA
- 07 MATERIAL DE PARQUE
- CREACION INCORRECTA

**Clasificación incidencia:** Seleccione una clase...

**Operatividad:** Seleccione la Operatividad...

**Motivo de incidencia:** Seleccione un motivo...

**Prioridad:** Seleccione la prioridad...

**Origen:** Seleccione un origen...

**Tipo de incidencia:** Seleccione un tipo...

**Operatividad:**

Seleccione la Operatividad...

- 01 FUERA DE SERVICIO
- 02 OPERATIVO CON INCIDENCIA
- 03 OPERATIVO

**Prioridad:**

Seleccione la prioridad...

- 01 URGENTE
- 02 ORDINARIA
- 03 SIN URGENCIA

**Motivo de incidencia:**

Seleccione un motivo...

- 01 LIMPIEZA EN PARQUE ITF03
- 01 prueba
- 02 LIMPIEZA PERIOD. CENTR.ITF3
- 03 PÉRDIDA
- 04 AVERÍA
- 05 ROTURA - DETERIORO
- 07 PROBLEMA CON EL TALLAJE
- 08 SIN IDENTIFICACIÓN CPEI
- 09 CADUCIDAD (SUSTITUCIÓN)
- 10 SATURACIÓN (SUSTITUCIÓN)

**Origen:**

Seleccione un Origen...

- 01 REVISIÓN DIARIA
- 02 TAREA PROGRAMADA
- 03 PRÁCTICA
- 04 INTERVENCIÓN
- 05 ACTIVIDAD PREVENTIVA
- 06 ACTIVIDAD FORMATIVA
- 07 EN EL TURNO DE TRABAJO
- 08 RELEVO

**Tipo de incidencia:**

Seleccione un tipo...

- COMUNICACIONES
- EPI'S
- HERRAMIENTAS
- MAERIAL DE EXTINCION
- OPERATIVIDAD DEL VEHÍCULO
- VEHICULO

## 8

## REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

## INCIDENCIA NO SOLUCIONABLE:

## Incidencia

## Descripción de la incidencia

PRUEBA PARA WEBINAR. En la intervención número en las tareas de trabajo se me ha enganchado el pantalón en un saliente del vehículo y se me ha hecho un pequeño roto.

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb



## Asignar a un trabajador/Usuarios:

Molina Leal, Francisco L. x v

Mandar notificación a Trabajador

## Clasificación incidencia:

04 EPI x v

## Motivo de incidencia:

01 prueba x v

## Origen:

06 ACTIVIDAD FORMATIVA x v

## Observación:

Esta sería la gestión a llevar a cabo por el jefe de turno una vez que el bombero ha abierto la incidencia. El jefe de turno la clasifica, comprueba la rotura del pantalón y se la eleva a su jefe de parque o jefe de guardia en caso de ausencia de éste último

## Operatividad:

02 OPERATIVO CON INCI... x v

## Prioridad:

03 SIN URGENCIA x v

## Tipo de incidencia:

EPI'S x v

## Gestión

Comprobada la rotura del pantalón, efectivamente es un roto pequeño que no impide su uso en el resto de la guardia y solicito que a este compañero se le cambie por uno nuevo.

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb



## Enviar notificación de la Gestión:

Molina Leal, Francisco L. x

## Resolución

Introduzca la resolución

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb



## Enviar notificación de la Resolución:

Seleccione un trabajador...

# 9

## REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

# NUEVAS GESTIONES:


### Incidencia

#### Descripción de la incidencia

PRUEBA PARA WEBINAR. En la intervención número en las tareas de trabajo se me ha enganchado el pantalón en un saliente del vehículo y se me ha hecho un pequeño roto.

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb 

#### Asignar a un trabajador/Usuarios:


Molina Leal, Francisco L. 

Mandar notificación a Trabajador

#### Clasificación incidencia:

04 EPI 

#### Motivo de incidencia:

01 prueba 

#### Origen:

06 ACTIVIDAD FORMATIVA 


#### Operatividad:

02 OPERATIVO CON INCI... 

#### Prioridad:

03 SIN URGENCIA 

#### Tipo de incidencia:

EPI'S 

#### Observación:

Puede haber varias gestiones en la misma incidencia: Una, la que escribe el Jefe de turno en la primera gestión, la segunda puede ser por ejemplo la del jefe de parque avisando a los servicios centrales, otra la de almacén valorando y avisando de cómo se va a hacer la entrega y recogida del epi....

#### Gestión

JEFE DE TURNO; JEFE DE PARQUE; GESTORA DE EQUIPOS; OFICIAL; etc..|


Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb 

#### Enviar notificación de la Gestión:

Seleccione un trabajador...

#### Resolución

cierro la prueba

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb 

#### Enviar notificación de la Resolución:

Seleccione un trabajador...

#### Cronología de la gestión

Fecha de observación	Descripción	Usuario
12/09/2024 19:36	Compruebo que está roto y solicito que se le dé un pantalón nuevo.	Molina Leal, Francisco L.

# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

# 10

## RESOLUCION DE LA INCIDENCIA:

### Incidencia

#### Descripción de la incidencia

PRUEBA PARA WEBINAR. En la intervención número en las tareas de trabajo se me ha enganchado el pantalón en un saliente del vehículo y se me ha hecho un pequeño roto.

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb



#### Clasificación incidencia:

04 EPI

#### Operatividad:

02 OPERATIVO CON INCI...

#### Motivo de incidencia:

01 prueba

#### Prioridad:

03 SIN URGENCIA

#### Origen:

06 ACTIVIDAD FORMATIVA

#### Tipo de incidencia:

EPI 'S

#### Observación:

La resuelve el Jefe de parque cuando se le entrega la prenda o epi al usuario

#### Gestión

Introduzca la descripción

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb



#### Enviar notificación de la Gestión:

Seleccione un trabajador...

#### Resolución

cierro la prueba

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb



#### Enviar notificación de la Resolución:

Seleccione un trabajador...

CREADA

ELEVADA



GESTIONADA

FINALIZADA

a un trabajador/Usu

Molina Real, Francisco L.

# 11

## REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

### BUSCAMOS DE NUEVO LA INCIDENCIA:

**Incidencias** Filtros ▼ Molina Leal, Francisco L.

Todas ← Mis Volver

Sin Resolver Resueltas

Ver Filtros Borrar Filtros

Mostrar 10 registros Buscar: cubre nucas

Todo seleccionado (16)

	I	Descripción	Solución	Propietario	Ubi	C	As	C					Fecl	Ulti	Us	Acciones
<span>●</span>	85057	ES UNA PRUEBA PARA LA FORMACIÓN DE SOS DE WEBINAR	03/09/2024 Aquí se resuelve la incidencia, una vez que el usuario ha recibido el epi o material que la originó.	Cubrenucas Rescate TF en Molina Leal, Francisco L	Materiales	Prueba	Molina Leal, Francisco L.						03/09/2024	03/09/2024	Molina Leal, Francisco L.	<span>⚠</span> <span>👁</span> <span>☰</span>

Correcto Envio incidencia Creacion incidencia En gestion

# 12

## REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

# CRONOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA:



### Historial de las gestiones

Fecha de observación	Descripción	Usuario	
23/08/2024 08:34	Enciende correctamente y hace el reseteo en perfecto estado.	Gutiérrez Blanco, Miguel	
22/08/2024 09:48	Se comprueba que el estado de la batería de momento está bien después de hacer seguimiento.	Arroyo Echeveste, Antonio	
21/08/2024 08:38	Se realiza revision del detector de gases, enciende correctamente y hace su reseteo en condiciones.	Gutiérrez Blanco, Miguel	
20/08/2024 09:03	Hablado con Álvaro y Vanesa me comentan que ha sido en un par de ocasiones en las que se las han encontrado sin batería a la hora de la revisión. Es por esto que a partir de hoy voy a pedir que a la hora de la revisión del detector se abra esta incidencia y se refleje en GESTIÓN si ha encendido o no. Lo iremos viendo y luego se tomará una decisión al respecto. Gracias.	Molina Leal, Francisco L.	


# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

## ¿DÓNDE MÁS APARECE LA INCIDENCIA CREADA?

14

septiembre 2024

lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.
26	27	28	29	30	31	+1 1
+1 2	+1 3	+1 4	-1 5	-2 6	-1 7	-1 8
Turno A Turno Mañanas	Turno B Turno Mañanas	Turno C Turno Mañanas	Turno D Turno Mañanas	Turno E Turno Mañanas	Turno A	Turno B
-1 9	+1 10	-1 11	-1 12	-1 13	-2 14	+1 15
Turno C Turno Mañanas	Turno D Turno Mañanas	Turno E Turno Mañanas	Turno A Turno Mañanas	Turno B Turno Mañanas	Turno C	Turno D
+1 16	+2 17	+1 18	-2 19	+1 20	+1 21	+2 22
Turno E Turno Mañanas	Turno A Turno Mañanas	Turno B Turno Mañanas	Turno C Turno Mañanas	Turno D Turno Mañanas	Turno E	Turno A
-1 23	-2 24	+1 25	+1 26	+2 27	-1 28	-2 29
Turno B Turno Mañanas	Turno C Turno Mañanas	Turno D Turno Mañanas	Turno E Turno Mañanas	Turno A Turno Mañanas	Turno B	Turno C
+1 30	1	2	3	4	5	6
Turno D Turno Mañanas						



### Incidencias

Puebla de la Calzada

85057

Inventario

Cubrenucas Rescate TF

Molina L., F. L.



ES UNA PRUEBA PARA LA FORMACIÓN DE SOS DE WEBINAR



# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

CON EL MÓVIL

Comenzamos la guardia y vamos a realizar la revisión I, revisión de epis personales.

REVISIÓN DE  
EPIS  
INDIVIDUALES

C:\Users\USER\Desktop\SOS MATERIALES\VIDEOS CON VOZ\REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES.MP4

ABRIR UNA  
INCIDENCIA

C:\Users\USER\Desktop\SOS MATERIALES\VIDEOS CON VOZ\ABRIR UNA INCIDENCIA.MP4


GESTIÓN DE LA  
INCIDENCIA POR EL  
JEFE DE TURNO

C:\Users\USER\Desktop\SOS MATERIALES\VIDEOS CON VOZ\GESTIÓN DE INCIDENCIA JEFE DE TURNO.MP4

## REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

1

- INSTALAMOS LA APLICACIÓN SOS
- BUSCAMOS "GESTIONA"
- PULSAMOS EN "MATERIALES"





# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

2

## ITEMS DE MATERIALES

C:\Users\USERID  
esktop\SOS MAT  
ERIALES\CAPTUR  
AS\MOVIL\Items  
de materiales.m  
ov



## LISTADO DE MIS EPIS

C:\Users\USE  
R\Desktop\SO  
S MATERIALES  
\CAPTURAS\M  
OVIL\Listado  
de mis epis.M  
P4



3

# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES



LISTADO DE EPIS INDIVIDUALES



	Material	Exi	
	Cubrenucas Rescate TF	1	




## REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES






4

AQUÍ SE CHEQUEA TODO EN UN SOLO CLICK

AQUÍ SE VA CHEQUEANDO AL TIEMPO QUE SE REVISA UNO A UNO



DE UNA MANERA U OTRA ES **OBLIGATORIO** COMPROBAR Y REVISAR LA EXISTENCIA Y EL ESTADO DE NUESTROS EPIS TANTO A LA ENTRADA DE LA GUARDIA COMO A CADA LLEGADA DE INTERVENCIÓN



	Material	Exi	
	Cubrenucas Rescate TF	1	
			




## REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES


4

# ABRIR UNA INCIDENCIA



Material	Exi	
 Cubrenucas Rescate TF	1	



### Revisión

Cubrenucas Rescate TF

[Ver incidencias](#)

#### Descripción

Esta incidencia es una prueba desde la pantalla del [móvil](#).


[Confirmar](#) [Cancelar](#)

[ANTERIOR](#) [ARCHIVOS](#)

# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

5


## SEGUIMIENTO DE LA INCIDENCIA CREADA



# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

6

## INCIDENCIA SOLUCIONABLE EN EL MOMENTO



**Descripción**

Esta incidencia es una prueba desde la pantalla del móvil.

ID 85063

**Solución**

Propietario Cubrenucas Rescate TF en Molina Leal, Francisco L

Ubicación Materiales

Clase

Asignado

Operatividad

Motivo

Prioridad

Origen

Tipo

Fecha de creación 03/09/2024

Ultima actualización 03/09/2024

Usuario Molina Leal, Francisco L.

Acciones

ANTERIOR ARCHIVOS



**Incidencia**

**Descripción de la incidencia**

ES UNA PRUEBA PARA LA FORMACION SOS DE WEBINAR

Solucionable: Si  No

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb

Clasificación incidencia:

Operatividad:

Motivo de incidencia:

Prioridad:


Origen:

ANTERIOR ARCHIVOS

7

# REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

## INCIDENCIA NO SOLUCIONABLE (Jefe de Turno)



**Descripción**

Esta incidencia es una prueba desde la pantalla del móvil.

ID 85063

**Solución**

Propietario Cubrenucas Rescate TF en Molina Leal, Francisco L

Ubicación Materiales

Clase

Asignado

Operatividad

Motivo

Prioridad

Origen

Tipo

Fecha de creación 03/09/2024

Ultima actualización 03/09/2024

Usuario Molina Leal, Francisco L.

Acciones

ANTERIOR ARCHIVOS



C:\Users\USER\Desktop\SOS MATERIALES\CAPTURAS\RPReplay\_Final1726391416 (1).MP4

### Incidencia

**Descripción de la incidencia**

ES UNA PRUEBA PARA LA FORMACION SOS DE WEBINAR

Solucionable: Si  No

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb

**Clasificación incidencia:**

Seleccione una clase...

**Operatividad:**

Seleccione la Operatividad...

**Motivo de incidencia:**

Seleccione un motivo...

**Prioridad:**

Seleccione la prioridad...


**Origen:**

ANTERIOR ARCHIVOS

# 8

## REVISIÓN DE EPIS INDIVIDUALES

### RESOLUCIÓN DE INCIDENCIA TRAS VARIAS GESTIONES



**ES UNA PRUEBA PARA LA FORMACION SOS DE WEBINAR**

ID 86545

**Solución**

Propietario Cubrenucas Rescate TF en Molina Leal, Francisco L

Ubicación Materiales

Clase

Asignado

Operatividad

Motivo

Prioridad




Origen

Tipo

Fecha de creación 14/09/2024


Ultima actualización 15/09/2024

Usuario Molina Leal, Francisco L.

Acciones   


ANTERIOR ARCHIVOS

### Acciones



#### Gestión

Introduzca la descripción


Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb 

#### Enviar notificacion de la Gestión:

Seleccione un trabajador...

#### Resolución

Introduzca la resolución

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb 

#### Enviar notificacion de la Resolución:

Seleccione un trabajador...

#### Cronología de la gestión

Fecha de observación	Descripción	Usuario
15/09/2024 11:19	Se comprueba .... Se comunica al jefe de parque...	Molina Leal, Francisco L.

ANTERIOR ARCHIVOS



# REVISIÓN DE MATERIAL COLECTIVO DE USO INDIVIDUAL


CON EL ORDENADOR

Una vez revisados nuestros equipos y epis individuales nos toca revisar el material colectivo que usaremos individualmente a lo largo de nuestra guardia.

1

# BUSCAR INCIDENCIA

NOS IMAGINAMOS UNA INCIDENCIA EN UNA LINTERNA A LA HORA DE LA REVISIÓN.



The screenshot shows the 'Incidentes' management interface. At the top, there's a header with the 'Incidentes' title, a user profile 'Molina Leal, Francisco L.', and several notification icons. Below the header, there are tabs for 'Todas' and 'Mis', and a 'Volver' button. The main area features a filter section with 'Sin Resolver' and 'Resueltas' tabs, an 'Ocultar Filtros' button, and a 'Borrar Filtros' button. The filter section includes dropdowns for 'En gestión (Amarillo)', 'Filtro Asignado', 'Filtro Ubicación', and 'Filtro Clases'. A search bar contains the text 'LINTERNA'. Below the filters, there's a 'Mostrar 10 registros' option and a 'Todo seleccionado (16)' dropdown. The main content is a table with columns for 'Descripción', 'Solución', 'Propietario', 'Clas', 'Ope', 'Moti', 'Prio', 'Or', 'Fecl', 'Ulti', 'Us', and 'Acciones'. The first row shows an incident with a yellow status icon, ID 86224, description 'LINTERNA Adalit L30 nº serie 004482. Linterna asignada por el jefe de turno como linterna 01, tiene la pestaña de posición en el casco desgastada, se queda bailando en el soporte del casco.', and assigned to 'Preciado Rebolo, Juan Carlos'.

↓↑	↓↑	Descripción	Solución	Propietario	↓↑	Clas	↓↑	Ope	Moti	Prio	Or	↓↑	Fecl	Ulti	Us	Acciones
●	86224	LINTERNA Adalit L30 nº serie 004482. Linterna asignada por el jefe de turno como linterna 01, tiene la pestaña de posición en el casco desgastada, se queda bailando en el soporte del casco.		Equipos / Herramientas P13	Otras	07 MATERIAL DE PARQUE		02 OPERATIVO CON INCIDENCIA	05 ROTURA - DETERIORO	02 ORDINARIA	01 REVISIÓN DIARIA		12/09/2024	12/09/2024	Preciado Rebolo, Juan Carlos	

2

INICIO-MATERIALES-  
REVISIONES-PARQUE-  
EQUIPOS/HERRAMIENTAS

Gestión Operativa Personal Materiales Agenda

Materiales

REVISIONES

Elija uno

Busqueda

M-132 0287-LZD	✓
M-133 3564-HLZ	✓
M-130 7883-LXL	✓
M-135 1918-MBS	✓
PERIFERICO - PUEBLA	✓
Almacén de EPIs de Puebla	
Equipos / Herramientas P13	✓

Elija uno

Central

Puebla de la Calzada

3

# EQUIPOS/ HERRAMIENTAS-

← Equipos / Herramientas P13 ⓘ

Busqueda 🔍

Otras incidencias ✓

**EQUIPOS / HERRAMIENTAS** ✓



← Equipos / Herramientas P13 EQUIPOS / HERRAMIENTAS →

📅 Inventario

✓ Revisar todo ↶ Volver

ID	Material	Necesario	Existencias	Última Revisión	Próxima Revisión	Último usuario	Acciones	Order
ID	Material	Necesario	Existencias	Última Revisión	Próxima Revisión	Último usuario	Acciones	Order

● Correcto   
 ● Envío incidencia   
 ● Creación incidencia   
 ● En gestión



4

# OTRAS INCIDENCIAS



## ← Equipos / Herramientas P13 →

Incidencias

Nueva Incidencia [Volver](#)

Mostrar 10 registros

Buscar:

	ID	Descripción	Última edición	Última revisor	Acciones
	4026	BOMBA DE ACHIQUE ELÉCTRICA MC-1460: La caja estanca de encendido/apagado está muy rota pudiendo ocasionar un cortocircuito si no se tiene cuidado en tareas de achique. La he pasado a la UTC para llevarla a base y que sea valorada.	08/02/2024	Molina Leal, Francisco L.	
	7374	Al hacer la revisión hemos detectado que el cilindro holmatro pierde aceite.	27/03/2024	Preciado Rebolo, Juan Carlos	
	12500	En la salida N° 2297/24, el ventilador de presión positiva eléctrico a batería ha dejado de funcionar.	17/06/2024	García Fernández, Tomás	
	13886	Transmisor C-1 del equipo de comunicación estructural, emite muy bajo. Se lo entrego a Jefe de parque para su supervisión	02/08/2024	Esuba Renedo, Juan Ángel	
	14060	TELEFONO DORMITORIO : No funciona con el consiguiente tratorno de no disponer de telefono en toda planta alta.	05/08/2024	García Fernández, Tomás	
	14374	Teléfono corporativo móvil no funciona tono de llamada, solo vibra en llamadas. Después de comprobar el aparato, en ajustes, no se consigue que en llamada recibida suene el tono elegido.	20/08/2024	Guzmán Díaz, Álvaro	

# 5

## CREAR NUEVA INCIDENCIA

☰ Nueva Incidencia    ↩ Volver

Buscar:




### Nueva Incidencia

Descripción de la incidencia

Introduzca la observacion

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb

Confirmar      Cancelar



Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb




# REVISIÓN DE MATERIAL COLECTIVO DE USO INDIVIDUAL

CON EL MÓVIL

Una vez revisados nuestros equipos y epis individuales nos toca revisar el material colectivo que usaremos individualmente a lo largo de nuestra guardia.

1

- APLICACIÓN SOS
- GESTIONA
- MATERIALES
- REVISIONES
- PARQUE



2

# -EQUIPOS/ HERRAMIENTAS

**Revisiones**

Elija uno

Busqueda

M-132 0287-LZD	✓
M-133 3564-HLZ	✓
M-130 7883-LXL	✓
M-135 1918-MBS	✓
PERIFERICO - PUEBLA	✓
Almacén de EPIs de Puebla	
Equipos / Herramientas P13	✓

**Revisiones**

Equipos ...

Busqueda

Otras incidencias ✓

**EQUIPOS / HERRAMIENTAS** ✓


**Otras incidencias**

Equipos / ...

	Incidencia	Última Revisión
●	BOMBA DE ACHIQUE ELÉCTRICA MC-1460: La caja estanca de encendido/apagado está muy rota pudiendo ocasionar un cortocircuito si no se tiene cuidado en tareas de achique. La he pasado a la UTC para llevarla a base y que sea valorada.	08/02/2024
●	Al hacer la revisión hemos detectado	27/03/2024

# 3

## - NUEVA INCIDENCIA




Nueva Incidencia

**Descripción de la incidencia**



Introduzca la observación

Pulsar [aquí](#) para subir archivo  
\*max 10mb



[Confirmar](#) [Cancelar](#)


[ANTERIOR](#) [ARCHIVOS](#)

	Teléfono corporativo móvil no funciona tono de llamada, solo vibra en llamadas. Después de comprobar el aparato, en ajustes, no se consigue que en llamada recibida suene el tono elegido.	03/09/2024
	PRUEBA PARA WEBINAR SOS: Se realiza esta prueba para iniciar una incidencia	05/09/2024

[ANTERIOR](#) [ARCHIVOS](#)

# 6

## INCIDENCIA SOLUCIONABLE EN EL MOMENTO



**Descripción**

Esta incidencia es una prueba desde la pantalla del móvil.

ID 85063

**Solución**

Propietario Cubrenucas Rescate TF en Molina Leal, Francisco L

Ubicación Materiales

Clase

Asignado

Operatividad

Motivo

Prioridad

Origen

Tipo

Fecha de creación 03/09/2024

Ultima actualización 03/09/2024

Usuario Molina Leal, Francisco L.

Acciones

ANTERIOR ARCHIVOS



C:\Users\USER\Desktop\  
SOS MATERIALES\CAPTU  
RAS\RPReplay\_Final1726  
394060 (1).MP4

### Incidencia

**Descripción de la incidencia**

Esta incidencia es una prueba desde la pantalla del móvil.

Solucionable:  Sí  No

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb

**Clasificación incidencia:**

Seleccione una clase...

**Observación:**

Introduzca la observacion


Cancelar Confirmar

teniendo el sistema de ajuste acolchado abierto al máximo .

ANTERIOR ARCHIVOS

# 7

## INCIDENCIA NO SOLUCIONABLE (La elevamos)



**Descripción**

Esta incidencia es una prueba desde la pantalla del móvil.

ID 85063

**Solución**

Propietario Cubrenucas Rescate TF en Molina Leal, Francisco L

Ubicación Materiales

Clase

Asignado

Operatividad

Motivo

Prioridad

Origen

Tipo

Fecha de creación 03/09/2024

Ultima actualización 03/09/2024

Usuario Molina Leal, Francisco L.

Acciones

ANTERIOR ARCHIVOS



C:\Users\USER\Desktop\SOS MATERIALES\APTURAS\RPreplay\_Final1726 391416 (1).MP4

### Incidencia

**Descripción de la incidencia**

Esta incidencia es una prueba desde la pantalla del móvil.

Solucionable:  Sí  No

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb

**Clasificación incidencia:**

Seleccione una clase...

**Observación:**

Introduzca la observacion


Cancelar Confirmar

teniendo el sistema de ajuste acolchado abierto al máximo .

ANTERIOR ARCHIVOS

8

# RESOLUCIÓN DE INCIDENCIA TRAS VARIAS GESTIONES



ES UNA PRUEBA PARA LA FORMACION SOS DE WEBINAR

ID 86545

**Solución**

Propietario Cubrenucas Rescate TF en Molina Leal, Francisco L

Ubicación Materiales

Clase

Asignado

Operatividad

Motivo

Prioridad

Origen

Tipo

Fecha de creación 14/09/2024

Ultima actualización 15/09/2024

Usuario Molina Leal, Francisco L.

Acciones

ANTERIOR ARCHIVOS

**Acciones**

**Gestión**

Introduzca la descripción

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb

**Enviar notificación de la Gestión:**

Seleccione un trabajador...

**Resolución**

Introduzca la resolución

Pulsar [aquí](#) para subir archivo \*max 10mb

**Enviar notificación de la Resolución:**

Seleccione un trabajador...

**Cronología de la gestión**

Fecha de observación ↑↓	Descripción ↑↓	Usuario ↑↓
15/09/2024 11:19	Se comprueba .... Se comunica al jefe de parque...	Molina Leal, Francisco L.

ANTERIOR ARCHIVOS



# REVISIÓN DE VEHÍCULOS Y MATERIAL DE PARQUE

CON EL ORDENADOR

Una vez revisados nuestros equipos y epis individuales nos toca hacer la revisión de los vehículos asignados y de los equipos y material que pueda haber fuera de éstos en el parque.

1

# INICIO-MATERIALES- REVISIONES-PARQUE- EQUIPOS/HERRAMIENTAS

Gestión Operativa Personal Materiales Agenda

Materiales

REVISIONES

Elija uno

Busqueda

M-132 0287-LZD	✓
M-133 3564-HLZ	✓
M-130 7883-LXL	✓
M-135 1918-MBS	✓
PERIFERICO - PUEBLA	✓
Almacén de EPIs de Puebla	
Equipos / Herramientas P13	✓

Elija uno

Central

Puebla de la Calzada

2

SI SELECCIONAMOS EL M 132... (revisión diaria)

M-132 0287-LZD

Busqueda

- Revisión diaria ✓
- Mantenimiento programado ✓
- Otras incidencias ✓
- CABINA ✓
- LATERAL IZQUIERDO ✓
- TRASERA ✓
- LATERAL DERECHO ✓
- SUPERIOR ✓

Revisión diaria vehículo

← M-132 0287-LZD

Inventario

Mostrar  registros

Buscar:

	ID	Orden	Revisión	Última Revisión	Próxima Revisión	Último usuario	Acciones
	13410	015	Neumáticos: Estado	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier	
	13476	020	Neumáticos: Presión	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier	
	13542	030	Nivel de combustible	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier	
	13608	035	Nivel aceite del motor	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier	
	13674	045	Nivel líquido de frenos	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier	
	13290	05	Limpieza exterior del vehículo	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier	
	13740	050	Nivel líquido embrague	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier	
	13806	065	Luces exteriores	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier	
	13938	070	Limpiaparabrisas	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier	




# SI SELECCIONAMOS EL M 132...

	14004	080	Limpieza interior del vehículo	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier			
	14070	085	Arranque del vehículo	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier			
	14136	095	Tablet SOS operativa	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier			
	13344	10	Ausencia de manchas	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier			
	14202	100	Documentación	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier			
	14268	105	Tarjeta combustible	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier			
	14334	110	Señales acústicas	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier			
	14400	115	Rotativos	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier			
	14466	120	Megafonia	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier			
	14532	125	Emisora emite/recibe base	06/09/2024	07/09/2024	Chaparro Carozo, Francisco Javier			
	<b>ID</b>	<b>Orden</b>	<b>Revisión</b>	<b>Última Revisión</b>	<b>Próxima Revisión</b>	<b>Última usuario</b>	<b>Acciones</b>		



4

# ABRIR UNA INCIDENCIA



Otras incidencias

← M-132 0287-LZD →

Incidencias

Mostrar 10 registros

Buscar:


ID	Descripción	Última edición	Última revisor	Acciones
7257	La batería adicional de la cámara térmica marca Flirtiene el conector de alimentación roto	17/10/2023	Montero Ardila, Manuel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="triangle-up"/>
7905	La luz central del puente trasero no enciende	06/11/2023	Contador Palacios, Daniel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="triangle-up"/>
4059	Una lanza de 25 de este vehículo no cierra, (Viper). Numero de registro: L220200068	08/02/2024	Molina Leal, Francisco L.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="triangle-up"/>
10094	COFRE SUPERIOR (12): Creemos que los amortiguadores hidráulicos de este cofre están mal y por este motivo hemos de tener mucho cuidado cuando lo bajamos porque si no lo sujetamos cae de golpe y pega fuerte en el paragolpes o lo que es peor, puede caer sobre un compañero. También creemos que debido a esto se ha podido mover la bancada donde se desliza y cuando está ya bajado el cofre pega en la parte superior trasera del vehículo. Envío fotografías al oficial en un correo electrónico y se lo paso también a la jefa del servicio.	07/03/2024	Molina Leal, Francisco L.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="triangle-up"/>
10301	La bomba centrífuga al ponerla en el modo automático por bares, se revoluciona sola a más de 4 y el marcador de presión no indica nada tanto en baja como en alta presión	13/03/2024	Esuba Renedo, Juan Ángel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="triangle-up"/>

10094

COFRE SUPERIOR (12): Creemos que los amortiguadores hidráulicos de este cofre están mal y por este motivo hemos de tener mucho cuidado cuando lo bajamos porque si no lo sujetamos cae de golpe y pega fuerte en el paragolpes o lo que es peor, puede caer sobre un compañero. También creemos que debido a esto se ha podido mover la bancada donde se desliza y cuando está ya bajado el cofre pega en la parte superior trasera del vehículo. Envío fotografías al oficial en un correo electrónico y se lo paso también a la jefa del servicio.






# REVISAR-ABRIR INCIDENCIA EN UNO DE MIS EPIS






# REVISIÓN DE VEHÍCULOS Y MATERIAL DEL PARQUE





# ABRIR INCIDENCIA EN VEHÍCULOS Y MATERIAL DEL PARQUE





**CPEI**

**PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA ESTOY A VUESTRA  
DISPOSICIÓN EN:**

***[fmolina@dip-badajoz.es](mailto:fmolina@dip-badajoz.es)***

**¡MUCHAS GRACIAS!**